

◆力值显示控制仪 CHB


产品特点：一键清零，峰值报警，记录输出，两组继电器输出

适用于：工业称重测力和天车称、轨道衡等自动化控制系统。




测量单位: 毫米 (mm)

220v供电




160×80尺寸的仪表:



96×48尺寸的仪表:




96×48尺寸的仪表:



外形尺寸图:

开孔尺寸图:



规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	10	115	75	152.1	76.1
96×48	96	48	12	100	43	92.0.5	45.0.5

技术规格

电源:85~265VAC、50Hz、7.5W

使用环境:0~50℃ 10~85%RH(不结露)

数字显示:5位红色LED显示

显示范围:-19999~-45000，超载时显示o.L

显示分度间距:1、2、5

小数点位置:可选择的5个不同位置

传感器电压:10V/150mA

输入信号:0~+25mv

采样速度:10次/秒

最大显示分度数:10000

上电时显示倒计时9~-0开机画面

上电自动清零:自动清零范围取决于Error参数的范围。